



Panamá, 16 de marzo del 2021.

Certificate

**COMPENDIO INFORME DE ENSAYO No. 330-A
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y AGUA DE MAR**

Nombre de la Empresa: Minera Panamá S.A.
Responsable del Proyecto: Francisco Solis
Fecha de Recepción de la Muestra: 26 de febrero de 2021.
Fecha de Análisis de la Muestra: 26 de febrero al 16 de marzo del 2021
Trabajo No.: PAN-LAB2-330-2021.

A. Introducción

Este documento contiene los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados a las muestras de aguas residuales y agua de mar colectadas en las áreas operativas de Minera Panamá y la comparación de estos resultados con los Límites Máximos Permitidos con la normativa DGNTI-COPANIT-35-2019, CIU 3510 – Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, este monitoreo es realizado con una frecuencia de cuatro (4) veces al mes.

B. Descripción del Análisis

Se realizó la determinación de parámetros **Fisicoquímicos, Aceites y Grasas, Temperatura y metales** sobre dos (2) muestras de **Agua Residual y Agua de Mar – PACO** identificadas por el cliente como: **WW-PACO1-001 y MW-PACO-001** denominadas por el laboratorio como:




Tabla 1. Descripción de muestras:

Sitio	Código de Muestra	Fecha / Hora
WW-PACO1-001 (Simple)	LAB2-330-M1	24/02/2021; 10:00
WW-PACO1-001 (Simple)	LAB2-330-M2	24/02/2021; 11:00
WW-PACO1-001 (Simple)	LAB2-330-M3	24/02/2021; 12:00
WW-PACO1-001 (Simple)	LAB2-330-M4	24/02/2021; 12:53
WW-PACO1-001 (Compuesta) (muestra conformada por las cuatro primeras muestras)	LAB2-330-M5 C	24/02/2021; 12:53
MW-PACO-001 (simple)	LAB2-330-M11	24/02/2021; 12:16
MW-T1-001	LAB2-330-M12	24/02/2021; 12:15

C. Métodos de Análisis

Los análisis químicos, físicos y microbiológicos realizados, se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos del Manual "Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater" y el método EPA 200.7. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por: Lic. Ariel García, Lic. Lorena Moreno, Lic. Estefanía Ayala, Lic. Elaine Pineda.


D. Muestreo

La toma de muestra fue realizada del día **24 de febrero de 2021** en el periodo comprendido entre **10:00 - 12:53**, por **personal de Bureau Veritas**.

E. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
533519	997138	WW-PACO1-001
533362	996976	MW-PACO-001
533271	997115	MW-T1-001



F. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección	Tipo de Muestra
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-5520-B	<2,0	Simple
2. Cloro Libre Residual	Espectrofotómetro Prove 600	SM-4500-Cl ₂ -G	<0,01	Simple
3. Coliformes Totales (NMP/100mL)	Incubadora	SM-9223 B	<1,0	Simple
4. DBO ₅ (mg O ₂ /L)	Medidor de Oxígeno Disuelto	SM-5210-B	<2,0	Simple
5. DQO (mgO ₂ /L)	Espectrofotómetro	SM-5220-D m	<12,0	Compuesta
6. Fósforo Total (mg/L)	Espectrofotómetro Prove 600	SM-4500-P-D	<0,5	Compuesta
7. Hidrocarburos Totales (mg/L)	Cromatografía de Gases Detector de FID	EPA-8015-B	<0,05	Simple
8. Nitrógeno Total (mg N _T /L)	Espectrofotómetro Prove 600	Spectrophotometric Method-DIN-EN-ISO 11905-1	<0,5	Compuesta
9. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01	Simple
10. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0	Compuesta
11. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1	Simple
12. Arsénico (mg As/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,010	Compuesta
13. Cadmio (mg Cd/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,0009	Compuesta
14. Cobre (mg/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,009	Compuesta
15. Cromo (mg Cr/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,05	Compuesta
16. Hierro (mg Fe/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<1,0	Compuesta
17. Mercurio (mg Hg/L)	CVAA	EPA 7470A m	<0,0001	Compuesta
18. Plomo (mg Pb/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,0050	Compuesta
19. Zinc (mg Zn/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,050	Compuesta
20. Cromo Hexavalente (mg Cr ⁶⁺ /L)	IC	EPA 7199 m	<0,0025	Compuesta

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

G. Registro Fotográfico



Fig. 1. Toma de muestra simple en el punto identificado como WW-PACO1-001



Fig. 2. Toma de muestra compuesta en el punto identificado como WW-PACO1-001

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).




Fig. 3. Toma de muestra en el punto identificado como MW-PACO-001



Fig. 4. Medición de parámetros de campo en el punto identificado como MW-PACO-001

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



H. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Caudales de descarga del punto WW-PACO1-001.

	Fecha	Hora	Caudal m ³ /h
WW-PACO1-001	24/02/2021	10:00	26649
	24/02/2021	11:00	26920
	24/02/2021	12:00	26958
	24/02/2021	13:00	26691

Información proporcionada por el cliente



Tabla 5. Resultado obtenido para las muestras de agua residual simple

Parámetros Analizados	Muestra Agua Residual Simple LAB2-330-M1 WW-PACO1-001 (24/02/2021)	Muestra Agua Residual Simple LAB2-330-M2 WW-PACO1-001 (24/02/2021)	Muestra Agua Residual Simple LAB2-330-M3 WW-PACO1-001 (24/02/2021)	Muestra Agua Residual Simple LAB2-330-M4 WW-PACO1-001 (24/02/2021)
** DQO mg O₂/L	230	220	180	180

Observaciones

Se realizó el análisis para el parámetro de DQO de cuatro (4) muestras simples del punto identificado como WW-PACO1-001

Nota

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Las pruebas señalizadas con dos asteriscos (**) se encuentran subcontratadas

Las pruebas sin asterisco () información proporcionada por el interesado.



Tabla 6. Resultado obtenido para las muestras de agua residual simple y compuesta del punto WW-PACO1-001 y muestra de agua de mar MW-PACO-001. La escogencia de la muestra simple se dio en función del resultado de DQO más alto obtenido.

Parámetros	Muestra Agua Residual Simple LAB2-330-M1 WW-PACO1-001 (24/02/2021)	U K=2,0	Muestra Agua Residual Compuesta LAB2-330-M5C WW-PACO1-001 (24/02/2021)	U K=2,0	Muestra Agua de Mar LAB2-330-M11 MW-PACO-001 (24/02/2021)	U K=2,0	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019
* Aceite y Grasas mg/L	<2,0	± 0,21	N/A	± N/A	<2,0	± 0,21	20
* Cloro Libre Residual mg/L	<0,01	± 0,03	N/A	± N/A	<0,01	± 0,03	1,5
* Coliformes Totales NMP/100mL	189	± 113 - 304	N/A	± N/A	905	± 628 - 1250	1000
* DBO ₅ mg O ₂ /L	<2,0	± 0,35	N/A	± N/A	<2,0	± 0,35	50
** DQO mg O ₂ /L	230	± 12	180	± 12	170	± 12	100
* Fósforo Total mg/L	N/A	± N/A	<0,5	± 0,02	<0,5	± 0,02	10
* Hidrocarburos Totales mg/L	<0,05	± 0,01	N/A	± N/A	<0,05	± 0,01	5
* Nitrógeno Total mg N _T /L	N/A	± N/A	0,7	± 0,6	0,9	± 0,6	15
* pH (unidad de pH)	6,73	± 0,11	N/A	± N/A	7,74	± 0,04	5,5 – 8,5
* Sólidos Suspendidos mg/L	N/A	± N/A	22	± 0,13	27	± 0,16	35
Temperatura °C	33,85	± 0,3	N/A	± N/A	29,7	± 0,2	± 3°C de la T.N
** Arsénico mg As/L	N/A	± N/A	<0,01	± 0,01	<0,01	± 0,01	0,5
** Cadmio mg Cd/L	N/A	± N/A	<0,0009	± 0,0009	<0,0009	± 0,0009	0,01
** Cobre mg Cu/L	N/A	± N/A	<0,009	± 0,009	<0,009	± 0,009	1
** Cromo mg Cr/L	N/A	± N/A	<0,05	± 0,05	<0,05	± 0,05	5
** Hierro mg Fe/L	N/A	± N/A	<1,0	± 1,0	<1,0	± 1,0	5
** Mercurio mg Hg/L	N/A	± N/A	<0,0001	± 0,0001	<0,0001	± 0,0001	0,001
** Plomo mg Pb/L	N/A	± N/A	<0,005	± 0,005	<0,005	± 0,005	0,050
** Zinc mg Zn/L	N/A	± N/A	<0,05	± 0,05	<0,05	± 0,05	3
** Cromo Hexavalente mg Cr ⁶⁺ /L	N/A	± N/A	<0,0025	± 0,0025	<0,0025	± 0,0025	0,05

Nota

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025,

Las pruebas señalizadas con dos asteriscos (**) se encuentran subcontratadas

Las pruebas sin asterisco () información proporcionada por el interesado,

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



Tabla 7, Diferencia de temperatura en zona de mezcla de la descarga con el agua mar,

Temperatura (°C) Zona de Mezcla MW-T1-001	Temperatura (°C) Entrada MW-PACO-001	Diferencial de Temperatura	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019
30,63	29,7	0,93	± 3°C de la T,N

Nota

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025,

Las pruebas señalizadas con dos asteriscos (**) se encuentran subcontratadas

Las pruebas sin asterisco () información proporcionada por el interesado

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



I, Control de la Calidad

Todos los ensayos son evaluados por medio del uso de **Materiales de Referencia Certificados (MRC's)**, con fechas vigentes y Trazables al **National Institute of Standards & Technology (NIST)**, Como una medida de control en la toma de decisiones, **INSPECTORATE PANAMA**, División Ambiental, utiliza en cada lote de análisis una muestra de concentración conocida para determinar índices de recuperación, los cuales son evidencia del desempeño aceptable de nuestras operaciones, Si la recuperación del patrón está entre **90% y 110%**, se acepta el lote de análisis, En caso contrario, se rechaza y se analiza nuevamente,

Laboratorio Ambiental
Lic, Ariel García
Idoneidad 0812
Registró 0909

---FIN DEL INFORME---

All services are rendered in accordance with Bureau Veritas Commodities Division General Conditions of Service, available upon request or at <https://commodities.bureauveritas.com/general-conditions-of-service>

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



CADENA DE CUSTODIA

F LA2-11/A3 06-10 2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐			1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Abed Camarena Abed.Camarena@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: n/a			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra puntual de agua en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001		
Personal								
Nombre			Firma					
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parámetros		
PAN-LAB2-330-M1-2021	BVA	1, 3	1 L	10:00 AM	24/02/21	Aceites y Grasas.		
PAN-LAB2-330-M1-2021	BVA	1, 3	1 L	10:00 AM	24/02/21	Hidrocarburos Totales		
PAN-LAB2-330-M1-2021	BP	1	0.5 L	10:00 AM	24/02/21	FQM, DBO5.		
PAN-LAB2-330-M1-2021	BET	1	0,1 L	10:00 AM	24/02/21	Coliformes Totales		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente soleado. Nota: Parámetros de campo: Temperatura: 33.85°, pH: 6.73. (Estos datos fueron suministrados por el cliente).								
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Bureau Veritas (AG/AJF)		Fecha y hora		
Ariel García		24/02/21	16:30			24/02/21 17:00		
Ingresa al laboratorio		24/02/21	21:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? ☒ Sí No		
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha				
		Firma:		Hora				



CADENA DE CUSTODIA

F LA2 11/N3 06 10 2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Abed Camarena Abed.Camarena@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: n/a		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒ Descripción del muestreo	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001		Se colectó una muestra puntual de agua en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-330-M2-2021	BVA	1, 3	1 L	11:00 AM	24/02/21
PAN-LAB2-330-M2-2021	BVA	1, 3	1 L	11:00 AM	24/02/21
PAN-LAB2-330-M2-2021	BP	1	0.5 L	11:00 AM	24/02/21
PAN-LAB2-330-M2-2021	BET	1	0,1 L	11:00 AM	24/02/21
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente soleado. Nota: Parámetros de campo: Temperatura: 34.34°, pH: 6.87. (Estos datos fueron suministrados por el cliente).					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Bureau Veritas (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	24/02/21	16:30			24/02/21 17:00
Ingresar al laboratorio	24/02/21	21:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? ☒ Sí No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F LA2 11/V3 06 10 2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐		1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Abed Camarena Abed.Camarena@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: n/a		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra puntual de agua en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001	
Personal					
Nombre	Firma				
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-330-M3-2021	BVA	1, 3	1 L	12:00 PM	24/02/21
PAN-LAB2-330-M3-2021	BVA	1, 3	1 L	12:00 PM	24/02/21
PAN-LAB2-330-M3-2021	BP	1	0.5 L	12:00 PM	24/02/21
PAN-LAB2-330-M3-2021	BET	1	0,1 L	12:00 PM	24/02/21
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente soleado. Nota: Parámetros de campo: Temperatura: 33.71°, pH: 6.95. (Estos datos fueron suministrados por el cliente).					
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Bureau Veritas (AG/AJF)		Fecha y hora
Ariel García	24/02/21	16:30			24/02/21 17:00
Ingresar al laboratorio	24/02/21	21:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No
Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha			
	Firma:	Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F LA2 11/A3 06 10 2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Abed Camarena Abed.Camarena@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: n/a			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra puntual de agua en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001		
Personal								
Nombre			Firma					
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parámetros		
PAN-LAB2-330-M4-2021	BVA	1, 3	1 L	12:53 PM	24/02/21	Aceites y Grasas.		
PAN-LAB2-330-M4-2021	BVA	1, 3	1 L	12:53 PM	24/02/21	Hidrocarburos Totales		
PAN-LAB2-330-M4-2021	BP	1	0.5 L	12:53 PM	24/02/21	FQM, DBO5.		
PAN-LAB2-330-M4-2021	BET	1	0,1 L	12:53 PM	24/02/21	Coliformes Totales		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente soleado. Parámetros de campo: Temperatura: 32.9°, pH: 7.05, Conductividad: 69329 µS/cm, TDS: 39260 ppm, Cloro Residual: <0.01 ppm.								
Entrega para transporte			Fecha:	Hora:	Transportadas por: Bureau Veritas (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García			24/02/21	16:30			24/02/21	17:00
Ingresa al laboratorio			24/02/21	21:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No	
Aceptación del Cliente			Nombre:		Fecha			
			Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F LA2-11/03 06 10 2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃ 8. (NH ₄) ₂ SO ₄ /NH ₄ OH		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Abed Camarena Abed.Camarena@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: n/a		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto ☒ Puntual ☐		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: WW-PACO1-001		Descripción del muestreo Se colectó una muestra compuesta de agua en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001		
Personal		Firma				
Nombre		Firma				
Ariel García		Firma				
Andrés Jean Francois		Firma				
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parámetros
PAN-LAB2-330-M5C-2021 (Muestra compuesta)	BVA	1, 3	0.250L	10:00 AM	24/02/21	DQO, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Sólidos Suspendidos, Metales Totales, Cromo Hexavalente, Mercurio Total.
	BP	1	0.5 L	11:00 AM		
	BP	1, 2	0.5 L	12:00 PM		
	BP	1, 8	0.125L	12:53 PM		
	BP	1, 5	0.125L			
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente soleado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Bureau Veritas (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García	24/02/21	16:30	Firma		24/02/21	17:00
Ingresa al laboratorio	24/02/21	21:00	Firma		¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente	Nombre:		Fecha			
	Firma:		Hora			



CADENA DE CUSTODIA

F 142 11/03-06-10-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ			Tipo de muestra			Preservación		
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21			1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐			1. Frío 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃ 8. (NH ₄) ₂ SO ₄ /NH ₄ OH		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Abed Camarena Abed.Camarena@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: n/a			Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril			Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN			Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533404 E 0997172 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: MW-PACO-001			Descripción del muestreo Se colectó una muestra puntual de agua en el sitio denominado por el cliente como MW-PACO-001		
Personal								
Nombre			Firma					
Ariel García								
Andrés Jean Francois								
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parámetros		
PAN-LAB2-330-M11-2021	BVA	1, 3	1 L	12:16 PM	24/02/21	Aceites y Grasas.		
PAN-LAB2-330-M11-2021	BVA	1, 3	1 L	12:16 PM	24/02/21	Hidrocarburos Totales		
PAN-LAB2-330-M11-2021	BP	1	0.5 L	12:16 PM	24/02/21	FQM, DBO5.		
PAN-LAB2-330-M11-2021	BP	1, 2	0.5 L	12:16 PM	24/02/21	Metales Totales		
PAN-LAB2-330-M11-2021	BP	1, 8	0,125 L	12:16 PM	24/02/21	Cromo Hexavalente		
PAN-LAB2-330-M11-2021	BP	1, 5	0,125 L	12:16 PM	24/02/21	Mercurio Total		
PAN-LAB2-330-M11-2021	BET	1	0,1 L	12:16 PM	24/02/21	Coliformes Totales		
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente soleado. Parámetros de campo: Temperatura: 29.7°, pH: 7.74, Conductividad: 63856 µS/cm, TDS: 38090 ppm, Cloro Residual: <0.01 ppm.								
Parámetros de campo de MW-T1-001: Temperatura: 30.63°, Hora: 12:15 PM. (Este dato fue suministrado por el cliente).								
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Bureau Veritas (AG/AJF)		Fecha y hora		
Ariel García		24/02/21	16:30			24/02/21 17:00		
Ingresa al laboratorio		24/02/21	21:00			¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No		
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha				
		Firma:		Hora				